

Председатель комиссии

Заведующий МКДОУ №2

п. Ульяновка Провозен М.Е.



Примен 71-2/09 «Р. Провозен» 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.5. Наименование (вид) объекта: МКДОУ №2 п. Ульяновка  
 1.6. Адрес объекта: 187010, Ленинградская область, Тосненский район. п. Ульяновка, ул. Победы 38  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1468,1 кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1193 кв. м  
 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – не проводился.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального - не планируется

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА п.УЛЬЯНОВКА» (МКДОУ №2 п. Ульяновка)  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187010, Ленинградская область, Тосненский район. п. Ульяновка, ул. Победы 38  
 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
 1.9. Форма собственности: оперативное управление  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Тосненский район  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 187000 Ленинградская область г. Тосно, ул. Советская, д. 10А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование  
 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 270 чел. в день.  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 687 \_\_\_\_\_ (остановка «СОШ1 пр Володарского»).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) \_\_\_ нет \_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «СОШ1 пр Володарского » 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), \_\_\_\_\_

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)		1.1- 1.16
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1- 2.46
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)		3.1- 3.16
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1- 4.54
4.2	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.55- 4.56
4.3	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.57- 4.58
4.4	Зона целевого назначения здания (физкультурный зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.59- 4.60



4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.61- 4.62
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		5.1- 5.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)		6.1- 6.15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

На путях движения имеется земляное и травяное покрытие, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Основной вход: Перед входной площадкой основного входа расположена необозначенная ступень высотой 0,2 м, глубина входной площадки основного входа менее 1,5 м (1,22 м). Высота порога более 0,014 м (0,6 м), ширина дверного проема в свету менее 0,9 м (0,78 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон) расположены на высоте более 1,1 м (1,42 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,09 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, грязезащитное покрытие не закреплено к полу, глубина тамбура менее 1,8 м (1,6 м). Ручка двери в тамбуре расположена выше 1,1 м (1,16 м).

Вход в группу «Гномики»: Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Высота порога более 0,014 м (0,13 м), ширина дверного проема в свету более 0,9 м (0,82 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка расположена на высоте более 1,1 м (1,18 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету 0,78 м, высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,02 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,23 м), ширина тамбура менее 2,3 м (1,43 м).

Вход в группу «Сказка»: Перед входной площадкой расположены 2 необозначенные ступени высотой более 0,17 м (0,19 м), отсутствует пандус. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,07 м), ширина дверного проема в свету менее 0,9 м (0,89 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка расположена на высоте более 1,1 м (1,18 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,6 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,87 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,33 м), ширина тамбура менее 2,3 м (1,36 м).

Вход в физкультурный зал: Перед входной площадкой расположены 2 необозначенные ступени высотой более 0,17 м (0,2 м), отсутствует пандус. Высота порога более 0,014 м (0,05 м), ширина дверного проема в свету более 0,9 м (0,76 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,42 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,7 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,55 м), ширина тамбура менее 2,3 м (2,26 м).



Вход в группы «Солнышко», «Бригантина»: Перед входной площадкой расположены 2 необозначенные ступени, отсутствует пандус, глубина площадки менее 1,5 м (1,25 м). Высота порога более 0,014 м (0,14 м), ширина дверного проема в свету более 0,9 м (0,78 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,45 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,79 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,45 м), ширина тамбура менее 2,3 м (2,16 м).

Вход в группу «Земляничка»: перед входной площадкой расположены 2 необозначенные ступени, отсутствует пандус. Высота порога более 0,014 м (0,08 м), ширина дверного проема в свету более 0,9 м (0,75 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,48 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,77 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,5 м), ширина тамбура менее 2,3 м (1,2 м).

Вход в группы «Пчелки», «Веснушки»: Перед входной площадкой расположены 2 необозначенные ступени, отсутствует пандус. Высота порога более 0,014 м (0,1 м), ширина дверного проема в свету более 0,9 м (0,76 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,44 м). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,68 м), порог в тамбуре высотой более 0,016 м (0,03 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, глубина тамбура менее 1,8 м (1,57 м).

Отсутствует тактильное контрастное обо значение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора менее 1,5 м (1,34 м). Ширина маршей менее 1,35 м (от 1,05 м до 1,09 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверного проема в физкультурный зал в свету 0,8 м. Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в детских группах в свету менее 0,9 м (0,58-0,86 м), высота порогов более 0,014 м (0,02-0,03 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий на путях следования в группах. Створка двери музыкального зала имеет ширину в свету менее 0,9 м (0,58 м). Ширина дверного проема в медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога более 0,014 м (0,02 м). Ширина дверного проема в физкультурный зал менее 0,9 м (0,77 м), высота порога более 0,014 м (0,04 м). Ширина дверного проема в кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога более 0,014 м (0,04 м).

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), на входе в туалетные комнаты имеются пороги высотой более 0,014 м, туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_  
 плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется  
 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» августа 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «10» августа 2017 г.